

Göstərici	Konsentrat	-65	-40	Sınaq metodu
Xarici görünüş	Şəffaf maye	Şəffaf maye	Şəffaf maye	Bənd 4.1
Sıxlıq, gr/sm ³	1,100-1,150	1,085-1,100	1,065-1,085	Bənd 4.2
Kristallaşma temperaturu	-35°C (1:1 su)	-65°C	-40°C	Bənd 4.3
Fraksiyalaşma (100-150°C), %	5	40	50	Bənd 4.4
Korroziya (Cu, Al, polad, latun, çuqun)	0,1 gr/m ² *sut	0,1 gr/m ² *sut	0,1 gr/m ² *sut	Bənd 4.5
Köpüklənmə, cm ³	30 (1:1 ZnCl)	30	30	Bənd 4.6
Köpüyün dayanıqlığı, san	5 (1:1 ZnCl)	3	3	-
Rezinlərin şişməsi, %	5 (1:1 su)	5	5	Bənd 4.7
pH	7,5-11,0 (1:1 su)	7,5-11,0	7,5-11,0	Bənd 4.8
Qələvilik, sm ³	10	10	10	Bənd 4.9